



Habo Sotningsdistrikt

Tallvägen 2
584 35 BANKERYD

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontroll 230525	Kund nr 103150976	Protokoll nr 23-BK636
-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Fastighetsbeteckning BRÄNNINGE 3:60	Namn och adress Uggla Hanna
Adress Stina Lottas Gata 43	Stina Lottas Gata 43 566 35 HABO

Kontrollobjekt nr: **1 BRASKAMIN** Typ: **Contura 680**

Värmeanläggning:

Eldstadstyp: **Lokaleldstad**

Bränsleslag: **Ved**

Placering (våningsplan) **Bottenvåning**

Placering (utrymme): **Bostadsutrymme**

Rök-/avgaskanal **Metall**

Senaste sotning: **220210**

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:		Åtgärd ***	
Pos.**	Avvikelse	1	2
	Kontroll utan anmärkning.		

Kontrollen utförd av: **J. Sandahl**

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7 Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelskanal	2.4 Övrigt	4 Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3 Rök-/avgaskanal	4.1 Brändteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadeplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningevägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5 Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SVRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrollerats okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat kontrolleras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

*** 1 - Ni anmodas att enarast åtgärda avvikelser.
2 - Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.

