

Larsson Jesper
Axvägen 9
564 35 Bankeryd

TJÄNSTEANTECKNING

Brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Brandskyddskontroll har utförts av förbränningsanordning(ar), skorsten(ar), tak och anslutande byggnadsdelar med stöd av 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand. Denna tjänsteanteckning är en beskrivning av vad som har observerats på plats. Eventuella synpunkter på beskrivningen ska vara GÖSAB till handa.

Det har inte observerats några brister av allvarlig karaktär. Därför kommer inget föreläggande skrivas om att brister ska åtgärdas. Ärendet kommer avslutas.

GÖSAB Sotning
Brandskyddskontrollant
Richard Nilsson

Beskrivning av byggnad och verksamhet

Fastighet
Jönköping BACKEN 11:5

Fastighetsägare
☒ Larsson Jesper
Nyttjare
☒ Larsson Jesper

Fastighetsadress
Axvägen 9
564 35 Bankeryd
Adress
Axvägen 9 564 35 Bankeryd
Adress
Axvägen 9 564 35 Bankeryd

Typ av fastighet:
Småhus

Beskrivning av kontrollobjekt

Typ	Modell	Placering	Installationsdatum
Brskamin	Contura brskamin	Vardagsrum, bottenvåning	
Frist för sotning 10 Sotning 1 ggr/år lokaeldstäder	Senast sotad 2023-10-30	Frist för brandskyddskontroll 3 Brandskyddskontroll vart tredje år	Senast kontrollerad 2021-10-11

Beskrivning av rök/avgaskanaler

Typ	Fabrikat/Modell
Metall	Metall

Beskrivning av kontrollmetod(er)

- | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| ☒ Okulär kontroll | ☐ Täthetsprov | ☐ Temperaturmätning | ☐ Tryckmätning |
| ☒ Kontroll med kamera | ☐ Läckagemätning | ☐ Annan metod: | |

Redogörelse för brandskyddskontrollen

Vid brandskyddskontrollen medverkade

☒ Fastighetsägare ☒ Nyttjare ☐ Annan: _____

Vid brandskyddskontrollen gjordes nedanstående observationer gällande anläggningens utformning, funktion och egenskaper.

Inget har observerats.

Vid brandskyddskontrollen noterades följande

Inget har noterats.

Lagstöd

Med stöd av 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor har brandskyddskontroll utförts av förbränningsanordning(ar), skorsten(ar), tak och anslutande byggnadsdelar. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand.

Brandskyddskontroll har utförts av förbränningsanordning(ar), skorsten(ar), tak och anslutande byggnadsdelar med stöd av 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Brandskyddskontroll innebär en provning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper ur brandskyddssynpunkt, så att denna överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet, kan kontrollen utökas med andra metoder för provning eller mätning.

Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet: sotbildning och beläggningar, skador eller förändringar av det tekniska utförandet, temperaturförhållanden, tryckförhållanden och täthet samt drift och skötsel. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar.

En tjänsteanteckning har upprättats i enlighet med 25 § förvaltningslag (2017:900). Där möjlighet ges att inkomma med synpunkter till GÖSAB på det som har dokumenterats i tjänsteanteckning. Syftet är att ge möjlighet till att rätta till eventuella felaktigheter i tjänsteanteckningen innan ett formellt beslut fattas om vad som eventuellt behöver åtgärdas. Ange också i brevet eller mejlet tjänsteanteckningens diarienummer och adress till fastigheten.

Om det finns brister som behöver åtgärdas, skickar GÖSAB ut ett föreläggande där bristerna beskrivs samt tid då de behöver vara åtgärdade. Detta beslut kan överklagas. Om bristerna inte åtgärdas inom föreskriven tid kan ett nytt beslut komma att fattas om förbud eller vite.

Kommunen har, enligt 3 kap. 6 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, rätt att föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll. Faktura för detta sänds separat av GÖSAB. GÖSAB genomför brandskyddskontroll på uppdrag av Räddningstjänsten Jönköping.