

Utfärdare
Gösab Sotning Jönköping

Jons Väg 19
433 75 Jonsered
036-30 84 75

Adressat
Lindekrantz Pierre

Apelvägen 3
564 35 Bankeryd

Fastighet

Fastighetsbeteckning Horstorp 1:42	Ägare Lindekrantz Pierre	Brukare/Innehavare Lindekrantz Pierre
Fastighetsadress Apelvägen 3	Apelvägen 3 564 35 Bankeryd	Apelvägen 3 564 35 Bankeryd
Kontrolldatum 2023-05-22	Kontroll utförd av Richard Sjöblom	

Kontrollobjekt

Värmeanläggning						
Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell Kakelugn Rund	Kontrollfrist	Våning 1v	Placering Vardagsrum	Utrymme Bostad	Senast sotad 2022-10-13
Bränsle						
Bränsleslag Ved						
Rök/avgaskanal						
Typ Tegel	Fabrikat/modell Tegel Murad	Benämning				

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☒ Annat
Kamera					

Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd med notering.

Notering:
Lite tjära i skorstenen.

Skorstensfejartekniker

Richard Sjöblom

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad 1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2.00 Eldningsapparat 2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3.00 Rök / avgaskanal 3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4.00 Pannrum 4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5.00 Tak och uppstigning 5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6.00 Drift och skötsel 6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensk 6,50 Övrigt	7.00 Övrigt 7,10 Övrigt
--	---	---	---	---	--	----------------------------

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.