

Datum
2021-01-13Diarienummer
33821,000 — 2136 — 1Utfärdare
Gösab Sotning JönköpingJons Väg 19
433 75 Jonsered
036-30 84 75Adressat
Bunninger JohanBlåbärsvägen 4
554 46 Jönköping

Fastighet

Fastighetsbeteckning PUPPAN 5	Ägare Bunninger Johan	Brukare/Innehavare Bunninger Johan
Fastighetsadress Blåbärsvägen 4	Blåbärsvägen 4 554 46 Jönköping	Blåbärsvägen 4 554 46 Jönköping
Kontrolldatum 2021-01-11	Kontroll utförd av Lars Davidsson	

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell Öppen Spis Murad	Kontrollfrist	Våning Kv	Placering Gillestuga	Utrymme Bostad	Senast sotad 2020-01-15
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	--------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

Bränsle

Bränsleslag
Ved

Rök/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell	Benämning
--------------	-----------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☒ Annat
Kamerakontroll					

Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd.
Inga brister noterades.

Tekniker

Lars Davidsson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensk 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.