

Utfärdare
Gösab Sotning Jönköping

Jons Väg 19
433 75 Jonsered
036-30 84 75

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ågare	Brukare/Innehavare
Flahult 79:14	Almhill Erik	Almhill Erik
Fastighetsadress		
Salvestigen 3		
Kontrolldatum	Salvestigen 3	Salvestigen 3
Kontroll utförd av	562 33 Norrahammar	562 33 Norrahammar
2023-09-11	Lars Davidsson	

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Eldstadstyp	Fabrikat/modell	Kontrollfrist	Våning	Placering	Utrymme	Senast sotad
Lokaleldstad	Contura 550 Braskamin	6	Bv	Vardagsrum	Bostad	2023-04-15

Bränsle

Bränsleslag
Ved

Rök/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Metall		

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☒ Annat
Kamerakontroll					

Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd.
Inga brister noterades.

Skorstensfejarmästare
Simon Eriksson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egens 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

- * Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.
- ** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.
- *** i = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.
- 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.

Datum

2023-09-14

Diarienummer

40548,000 — 13103 — 1

Adressat

Almhill Erik

Salvestigen 3
562 33 Norrahammar



Utfärdare

Gösab Sotning Jönköping

Jons Väg 19
433 75 Jonsered
036-30 84 75

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Flahult 79:14	Almhill Erik	Almhill Erik
Fastighetsadress		
Salvestigen 3		
Kontrolldatum	Salvestigen 3	Salvestigen 3
Kontroll utförd av	562 33 Norrahammar	562 33 Norrahammar
2023-09-11	Lars Davidsson	

Kontrollobjekt

Värmeanläggning						
Eldstadstyp	Fabrikat/modell	Kontrollfrist	Våning	Placering	Utrymme	Senast solad
Lokaleldstad	Lotus H 700 Brasinsats	6	Bv	Uterum	Bostad	2023-04-15
Bränsle						
Bränsleslag						
Ved						

Rök/avgaskanal		
Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Metall		

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☒ Annat
Kamerakontroll					

Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd.
Inga brister noterades.

Skorstensfejarmästare
Simon Eriksson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.						
1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabran	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränningsrum/konv	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljevägg	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egens	
1,50 Reglerutrustning		3,60 Rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt						

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.
** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.
***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.
2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.