



Gösab Sotning Jönköping

Verkstadsgatan 12
504 62 Borås

Utfärdare

Gösab Sotning Jönköping

Verkstadsgatan 12
504 62 Borås
036-30 84 75

Brandskyddskontroll

1 av 1

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2021-05-11

Diarienummer

34300,000 — 3318 — 1

Adressat

Gredegård Bengt

Hallmansvägen 15
554 48 Jönköping

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
RIDDARHOLMEN SÖDRA 1	Gredegård Bengt	Gredegård Bengt
Fastighetsadress		
Hallmansvägen 15	Hallmansvägen 15	Hallmansvägen 15
Kontrolldatum	Kontroll utförd av	
2021-05-06	Tobias Lundqvist	554 48 Jönköping

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Eldstadstyp	Fabrikat/modell	Kontrollfrist	Våning	Placering	Utrymme	Senast sotad
Lokaleldstad	Brasinsats Plåtinsats	6	1v	Allrum	Bostad	2019-10-03

Bränsle

Bränsleslag

Ved

Rök/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel		

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd.
Inga brister noterades.

Tekniker

Lars Davidsson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egen 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

- Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.
- Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.
- ***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.
- 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.

Torpa Ventilation &
Brandskyddskontroll AB
Box 3011, 550 03 Jönköping
Tel: 036-368545
E-mail: info@torpa-vent.se
www.torpa-vent.se

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskriftningsdatum	090406	Protokollnummer	09-ÄAE24
Folionr	1J14-4821		09-2092

Agare (namn och postadress)

Gredegård Bengt

Hallmansvägen 15
554 48 Jönköping

Fastighet mm

Bezeichnung (kvarter, tomtnummer etc)	Riddarholmen Södra 1	Adress	Hallmansvägen 15
Beskrivning (bostadshus, kontor etc)	bostadshus	Besiktningen avser	☐ nybyggnad ☒ ändring ☐
Byggfirma/kvalitetsansvarig	Kaminbutiken Jönköping		

Tätetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provnings utförd (avslutad) den	2009-04-03	Provnings omfattar	Rökkanal till: Öppen spis med Energikassett på bottenvån.
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen	☐ förmärktes ☐ förmärktes ej	Skorstens material	Skorstenshöjd, meter
Angränsande kanaler	☐ finns ☐ finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig	☐ äga normal täthet ☐ ej äga normal täthet
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435	☐	Luftbehandlingsinstallation	☐ S ☐ F ☐ FT ☐ FTX ☐ Inreglerad den
Besiktningsdatum	2009-04-03	Takskyddsanordningar	☒ utan erinran ☐ med erinran
		Var bjälklag besiktningsbart?	☐ Ja ☐ Nej


Utlåtande

Installationsbesiktning av Energikassett med typgodkännandenummer: 0088
i öppna spisen, utan anmärkning.

Rökkanalen till öppna spisen är besiktigad och provtryckt 2009-01-22,
utan anmärkning.

Protokoll översänt till	☒ byggnadsnämnd ☒ fastighetsägare ☐ kvalitetsansvarig ☐
-------------------------	---

☒ Eldstäder ☒ rök- ☐ avgas- ☐ im- ☐ vent.-kanaler har undersökts ☒ utan erinran ☐ med erinran enl. ovan


Owe Andersson
Skorstensfejartekniker

Bengt Johansson
Besiktningsman