

Jons Väg 19
433 75 Jonsered

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2023-10-27

Diarienummer
33647,025 — 13935 — 1

Utfärdare
Gösab Sotning Jönköping

Adressat
Schelin Marcus

Jons Väg 19
433 75 Jonsered
036-30 84 75

Presidentgatan 25
553 38 Jönköping

Fastighet

Fastighetsbeteckning Majoren 10	Ägare Schelin Marcus	Brukare/Innehavare Schelin Marcus
Fastighetsadress Presidentgatan 25		
Kontrolldatum 2023-10-25	Kontroll utförd av Tobias Lundqvist	
	Presidentgatan 25 553 38 Jönköping	Presidentgatan 25 553 38 Jönköping

Kontrollobjekt

Värmeanläggning						
Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell Kakelugn	Kontrollfrist	Våning 1v	Placering Matplats	Utrymme Bostad	Senast sotad 2022-06-14

Bränsle

Bränsleslag
Ved

Rök/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell	Benämning
---------------------	-----------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Noteringar

Brandskydds kontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd.
Inga brister noterades.

Skorstensfejarmästare

Simon Eriksson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensk 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskydds kontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskydds kontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.

Jons Väg 19
433 75 Jonsered

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2023-10-27

Diarienummer
33647,025 — 13935 — 2

Utfärdare
Gösab Sotning Jönköping

Adressat
Schelin Marcus

Jons Väg 19
433 75 Jonsered
036-30 84 75

Presidentgatan 25
553 38 Jönköping

Fastighet

Fastighetsbeteckning Majoren 10	Ägare Schelin Marcus	Brukare/Innehavare Schelin Marcus
Fastighetsadress Presidentgatan 25	Presidentgatan 25	Presidentgatan 25
Kontrolldatum 2023-10-25	Kontroll utförd av Tobias Lundqvist	553 38 Jönköping

Kontrollobjekt

Värmeanläggning						
Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell Kakelugn	Kontrollfrist	Våning 2v	Placering Sovrum	Utrymme Bostad	Senast sotad 2022-06-14

Bränsle

Bränsleslag
Ved

Rök/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell	Benämning
---------------------	-----------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd.
Inga brister noterades.

Skorstensfejarmästare

Simon Eriksson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensk 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.