

Jons Väg 19  
433 75 Jonsered

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum  
2023-10-31

Diarienummer  
33665,000 — 13956 — 1

Utfärdare  
Gösab Sotning Jönköping

Adressat  
Thulin Jan

Jons Väg 19  
433 75 Jonsered  
036-30 84 75

Mejerigatan 1  
553 38 Jönköping

## Fastighet

Fastighetsbeteckning Norrland 1	Ägare Thulin Jan	Brukare/Innehavare Thulin Jan
Fastighetsadress Mejerigatan 1	Mejerigatan 1 553 38 Jönköping	Mejerigatan 1 553 38 Jönköping
Kontrolldatum 2023-10-27	Kontroll utförd av Tobias Lundqvist	

## Kontrollobjekt

Värmeanläggning						
Eldstadstyp	Fabrikat/modell	Kontrollfrist	Våning	Placering	Utrymme	Senast sotad
Lokaleldstad	Roslagsspisen Brasinsats		1v	Allrum	Bostad	2021-05-28

## Bränsle

Bränsleslag Ved
--------------------

## Rök/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Metall	Tegel Murad	

## Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

## Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd.  
Inga brister noterades.

Skorstensfejarmästare

**Simon Eriksson**

## Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensk 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\*1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.

Jons Väg 19  
433 75 Jonsered

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum  
2020-09-29

Diarienummer  
33665,000 — 1003 — 2

Utfärdare  
Gösab Sotning Jönköping

Adressat  
Thulin Jan

Jons Väg 19  
433 75 Jonsered  
036-30 84 75

Mejerigatan 1  
553 38 Jönköping

## Fastighet

Fastighetsbeteckning Norrland 1	Ägare Thulin Jan	Brukare/Innehavare Thulin Jan
Fastighetsadress Mejerigatan 1	Mejerigatan 1 553 38 Jönköping	Mejerigatan 1 553 38 Jönköping
Kontrolldatum 2020-09-28	Kontroll utförd av Nikolas	

## Kontrollobjekt

## Värmeanläggning

Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell Öppen Spis Murad	Kontrollfrist	Våning 1v	Placering Hall	Utrymme Bostad	Senast sotad 2017-01-11
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------------------

## Bränsle

Bränsleslag  
Ved

## Rök/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Tegel Murad	Benämning
--------------	--------------------------------	-----------

## Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input checked="" type="checkbox"/> Annat
Optisk utrustning.					

## Noteringar

Brandskydds kontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd.  
Inga brister noterades.

Skorstensfejartekniker

**Nikolas**

## Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensk 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

\* Brandskydds kontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskydds kontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\*1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.