

**BESLUT OM AVSKRIVNING AV ÄRENDE**

Brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Sändlista

Sandström Petter Björkstigen 1 553 38 Jönköping

Sandström Petter Björkstigen 1 553 38 Jönköping

Fastighet(er)	Fastighetens adress
Jönköping Melonen 1	Björkstigen 1 553 38 Jönköping

Beslut

GÖSAB avskriver aktuellt ärende i tjänsteanteckning med dnr. TJ1297173.

Skäl för beslut

Vid genomförd brandskyddskontroll, enligt 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, har GÖSAB inte identifierat några brister som föranleder vidare hantering.

Ärendebeskrivning

GÖSAB har, 2025-06-03, genomfört brandskyddskontroll enligt lag om skydd mot olyckor av anläggningar på fastigheten Jönköping Melonen 1.

Notering**Överklagande av beslut**

Detta beslut kan skriftligen överklagas inom tre veckor från beslutets delgivande. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men sänds till Räddningstjänsten Jönköping. I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

GÖSAB Sotning

Lars Blomdahl



Sandström Petter
Björkstigen 1
553 38 Jönköping

TJÄNSTEANTECKNING

Brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Brandskyddskontroll har utförts av förbränningsanordning(ar), skorsten(ar), tak och anslutande byggnadsdelar med stöd av 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand. Denna tjänsteanteckning är en beskrivning av vad som har observerats på plats. Eventuella synpunkter på beskrivningen ska vara GÖSAB till handa.

Det har inte observerats några brister av allvarlig karaktär. Därför kommer inget föreläggande skrivas om att brister ska åtgärdas. Ärendet kommer avslutas.

GÖSAB Sotning
Brandskyddskontrollant
Lars Blomdahl

**Beskrivning av byggnad och verksamhet**

Fastighet

Jönköping Melonen 1

Fastighetsägare

☒ Sandström Petter

Nyttjare

☒ Sandström Petter

Fastighetsadress

Björkstigen 1 553 38 Jönköping

Adress

Björkstigen 1 553 38 Jönköping

Adress

Björkstigen 1 553 38 Jönköping

Typ av fastighet:

Småhus

Beskrivning av kontrollobjekt

Typ	Modell	Placering	Installationsdatum
Kakelugn	Kakelugn rund	Allrum, bottenvåning	
Frist för sotning	Senast sotad	Frist för brandskyddskontroll	Senast kontrollerad
52 Sotning vartannat år	2025-03-31	6 Brandskyddskontroll vart sjätte år	2019-05-16

Beskrivning av rök/avgaskanaler

Typ

Fabrikat/Modell

Tegel/insatsrör

Beskrivning av kontrollmetod(er)

- | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| ☒ Okulär kontroll | ☐ Täthetsprov | ☐ Temperaturmätning | ☐ Tryckmätning |
| ☒ Kontroll med kamera | ☐ Läckagemätning | ☐ Annan metod: | |

Redogörelse för brandskyddskontrollen

Vid brandskyddskontrollen medverkade

☐ Fastighetsägare☐ Brukare☐ Annan: _____

Vid brandskyddskontrollen gjordes nedanstående observationer gällande anläggningens utformning, funktion och egenskaper.

Inget har observerats.

Vid brandskyddskontrollen noterades följande

Inget har noterats.



Lagstöd

Med stöd av 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor har brandskyddskontroll utförts av förbränningsanordning(ar), skorsten(ar), tak och anslutande byggnadsdelar. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand.

Brandskyddskontroll har utförts av förbränningsanordning(ar), skorsten(ar), tak och anslutande byggnadsdelar med stöd av 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Brandskyddskontroll innebär en provning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper ur brandskyddssynpunkt, så att denna överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet, kan kontrollen utökas med andra metoder för provning eller mätning.

Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet: sotbildning och beläggningar, skador eller förändringar av det tekniska utförandet, temperaturförhållanden, tryckförhållanden och täthet samt drift och skötsel. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar.

En tjänsteanteckning har upprättats i enlighet med 25 § förvaltningslag (2017:900). Där möjlighet ges att inkomma med synpunkter till GÖSAB på det som har dokumenterats i tjänsteanteckning. Syftet är att ge möjlighet till att rätta till eventuella felaktigheter i tjänsteanteckningen innan ett formellt beslut fattas om vad som eventuellt behöver åtgärdas. Ange också i brevet eller mejlet tjänsteanteckningens diarienummer och adress till fastigheten.

Om det finns brister som behöver åtgärdas, skickar GÖSAB ut ett föreläggande där bristerna beskrivs samt tid då de behöver vara åtgärdade. Detta beslut kan överklagas. Om bristerna inte åtgärdas inom föreskriven tid kan ett nytt beslut komma att fattas om förbud eller vite.

Kommunen har, enligt 3 kap. 6 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, rätt att föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll. Faktura för detta sänds separat av GÖSAB. GÖSAB genomför brandskyddskontroll på uppdrag av Räddningstjänsten Jönköping.