

Datum
2020-09-11Diarienummer
34368,000 — 686 — 2Utfärdare
Gösab Sotning JönköpingAdressat
Göpert HenrikJons Väg 19
433 75 Jonsered
036-30 84 75Hallmansvägen 35
55312 Jönköping

Fastighet

Fastighetsbeteckning Snibben 12	Ägare Göpert Henrik	Brukare/Innehavare Palm Sture
Fastighetsadress Narvavägen Lgh 1101 45	Hallmansvägen 35 55312 Jönköping	Narvavägen Lgh 1101 45 553 12 Jönköping
Kontrolldatum 2020-09-09	Kontroll utfört av Roger E	

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell Öppen Spis Murad	Kontrollfrist	Våning 1v	Placering Allrum	Utrymme Bostad	Senast sotad 2015-03-16
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	--------------	---------------------	-------------------	----------------------------

Bränsle

Bränsleslag
Ved

Rök/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Tegel Glidgjutten	Benämning Rökkanal .
--------------	--------------------------------------	-------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☒ Annat
Kamera .					

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5,2	Godkänd landgång/taksteg saknas fram till skorsten .	1
	Godkänd landgång/taksteg anordnas på tak hela vägen fram till skorsten från takluckan för säkert tillträde även när det är halt/frost ute . Åtgärdas innan nästa besök av oss .	

Noteringar

Föreskriven brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor [2003:778]
3 kap,4 § .
Brister noterades .

Tekniker

Roger E

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensk 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.

Datum
2020-09-11Diarienummer
34368,000 — 686 — 1Utfärdare
Gösab Sotning JönköpingAdressat
Göpert HenrikJons Väg 19
433 75 Jonsered
036-30 84 75Hallmansvägen 35
55312 Jönköping

Fastighet

Fastighetsbeteckning Snibben 12	Ägare Göpert Henrik	Brukare/Innehavare Palm Sture
Fastighetsadress Narvavägen Lgh 1101 45	Hallmansvägen 35 55312 Jönköping	Narvavägen Lgh 1101 45 553 12 Jönköping
Kontrolldatum 2020-09-09	Kontroll utfört av Roger E	

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell Roslagsspisen Brasinsats	Kontrollfrist	Våning 2v	Placering Allrum	Utrymme Bostad	Senast sotad 2014-12-08
-----------------------------	---	---------------	--------------	---------------------	-------------------	----------------------------

Bränsle

Bränsleslag
Ved

Rök/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Tegel Glidgjutten	Benämning Rökkanal .
--------------	--------------------------------------	-------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☒ Annat
Kamera .					

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5,2	Godkänd landgång/taksteg saknas fram till skorsten .	1
	Godkänd landgång/taksteg anordnas på tak hela vägen fram till skorsten från takluckan för säkert tillträde även när det är halt/frost ute . Åtgärdas innan nästa besök av oss .	

Noteringar

Föreskriven brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor [2003:778]
3 kap,4 § .
Brister noterades .

Tekniker

Roger E

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensk 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.