

Utfärdare
Gösab Sotning Jönköping

Jons Väg 19
433 75 Jonsered
036-30 84 75

Adressat
Ejmefors Pehr

Johan Skyttes väg 1
554 48 Jönköping

Fastighet

Fastighetsbeteckning STJÄRNAN 9	Ägare Ejmefors Pehr	Brukare/Innehavare Ejmefors Pehr
Fastighetsadress Johan Skyttes väg 1	Johan Skyttes väg 1 554 48 Jönköping	Johan Skyttes väg 1 554 48 Jönköping
Kontrolldatum 2024-04-09	Kontroll utförd av Lars Davidsson	

Kontrollobjekt

Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell Rais Brasinsats	Kontrollfrist	Våning 1v	Placering Vardagsrum	Utrymme Bostad	Senast sotad 2024-03-21
-----------------------------	------------------------------------	---------------	--------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

Bränsle

Bränsleslag
Ved

Rök/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Glidguten	Benämning
--------------	------------------------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☒ Annat
Kamerakontroll					

Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd.
Inga brister noterades.

Skorstensfejarmästare

Simon Eriksson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensk 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.