

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2010-12-14
MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Helmut Hecht

Per Rösiös väg 17C

55627 Jönköping

TELNR. 03676777

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2010-12-14

UPPDRAGSNR.

3426140:1

Rapportblad 1 (1)

Helmut Hecht

Per Rösiös väg 17C

55627 Jönköping

VIA

Jönköpings kommun

RAPPORTMOTTAGARE

Helmut Hecht

Jönköpings kommun

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2010-10-06 – 2010-12-06.

De ankom till Gamdata och förbehandlades 2010-12-08. De mättes 2010-12-10.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Per Rösiös väg 17C, 55627 Jönköping

Fastighetsbeteckning: Infarten 20

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Husgrundstyp: Souterräng

Blåbetong:

Byggnadsår:

Radonåtgärdsförhållande:

Plan m. boutrymmen:

Ja

1973

Radonåtgärdad

2

Fastighetsdata har lämnats av Helmut Hecht, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
427204		Vardagsrum	1 trappa upp	170 +/- 30
285575		Gillestuga	Souterräng	200 +/- 30

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 190 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



gamdata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel: 018-480 58 80 - Fax: 018-55 58 88

E-post: info@gamdata.se

Erika Gustavsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gamdata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat