

Bilaga A till BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum



Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum, pkt 11

Behörig entreprenör **Badhuset installation**

Bygggeramikrådets behörighetsnummer **280036239**

Organisationsnummer **556678-8120**

Ansvarsförsäkring i **Dina försäkringar**

försäkringsbolag

Objekt **Gröna gatan 32A, 553 36 Jönköping - Lgh: 1101**

Beställare **Helena Reinevik**

Arbetena utförda under tiden: från **2/5 -12** till **15/6 -12**

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C:

Golv: Tillverkare **Mira**

Benämning **SE3**

Vägg: Tillverkare **Mira**

Benämning **SE3**

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12:

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv ☒ Vägg ☒
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav innan tätskikt applicerats.
- ☒ Ny, typgodkänd golvbrunn installerad ☒ Ja ☐ Nej
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad och korrekt placerad i våg och höjd.
- ☒ Arbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning från tätskiktstillverkaren.
- ☒ Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☒ Ja ☐ Nej

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Våtrumsansvarig
arbetsledare **Marco Lundgren**

Namnteckning

Ort och datum **Jönköping 26/6 -12**

Namnförtydligande **Marco Lundgren**

Dokumentet avser **1** våtrum. Se 11.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☐ Nyttjare/Boende ☒ Behörigt företag