

Fastighet

|                                           |                                        |                                                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fastighetsbeteckning<br>Södra Botarp 1:32 | Ägare<br>Gustafsson David Karl Sören   | Brukare/Innehavare<br>Gustafsson David Karl Sören |
| Fastighetsadress<br>Bunn sjöbo 6          | Bäckgatan 3<br>55338 Jönköping         | Bunn sjöbo 6<br>563 93 Gränna                     |
| Kontrolldatum<br>2023-04-06               | Kontroll utförd av<br>Tobias Lundqvist |                                                   |

Kontrollobjekt

|                             |                                         |               |              |                     |                   |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Värmeanläggning             |                                         |               |              |                     |                   |                            |
| Eldstadstyp<br>Lokaleldstad | Fabrikat/modell<br>Braskamin Fristående | Kontrollfrist | Våning<br>Bv | Placering<br>Allrum | Utrymme<br>Bostad | Senast sotad<br>2022-12-15 |
| Bränsle                     |                                         |               |              |                     |                   |                            |
| Bränsleslag<br>Ved          |                                         |               |              |                     |                   |                            |
| Rök/avgaskanal              |                                         |               |              |                     |                   |                            |
| Typ<br>Metall               | Fabrikat/modell                         | Benämning     |              |                     |                   |                            |

Kontrollmetod/er

|                 |                                                     |                                          |                                            |                                       |                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Kontrollmetod * | <input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll | <input type="checkbox"/> Täthetsprovning | <input type="checkbox"/> Temperaturmätning | <input type="checkbox"/> Tryckmätning | <input type="checkbox"/> Annat |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd.  
Inga brister noterades.

Skorstensfejarmästare  
Simon Eriksson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

|                             |                             |                             |                         |                              |                           |             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1.00 Eldstad                | 2.00 Eldningsapparat        | 3.00 Rök / avgaskanal       | 4.00 Pannrum            | 5.00 Tak och uppstigning     | 6.00 Drift och skötsel    | 7.00 Övrigt |
| 1,10 Avstånd till brännbart | 2,10 Flamövervakning        | 3,10 Avstånd till brännbart | 4,10 Brandteknisk klass | 5,10 Tillträde till tak      | 6,10 Eldningsteknik       | 7,10 Övrigt |
| 1,20 Luckor                 | 2,20 Skydd mot tillbakabran | 3,20 Omslutningsvägg        | 4,20 Golvbeläggning     | 5,20 Tillträde till skorsten | 6,20 Bränslehantering     |             |
| 1,30 Förbränningsrum/konv   | 2,30 Avstånd till brännbart | 3,30 Skiljevägg             | 4,30 Övrigt             | 5,30 Arbetsplan              | 6,30 Restprodukter        |             |
| 1,40 Förbindelsekanal       | 2,40 Övrigt                 | 3,50 Schakt                 |                         | 5,40 Takbeläggning           | 6,40 Medgivande om egensc |             |
| 1,50 Reglerutrustning       |                             | 3,60 Rökgasfläkt            |                         | 5,50 Övrigt                  | 6,50 Övrigt               |             |
| 1,60 Eldstadsplan           |                             | 3,70 Insatsrör/foder        |                         |                              |                           |             |
| 1,70 Förbränningsluft       |                             | 3,80 Sotbeläggning          |                         |                              |                           |             |
| 1,80 Sotbeläggning          |                             | 3,90 Övrigt                 |                         |                              |                           |             |
| 1,90 Övrigt                 |                             |                             |                         |                              |                           |             |

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\*1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.