



RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2008-04-23

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

GREDEGÅRD, BENGT

HALLMANSVÄGEN 15

55448 JÖNKÖPING

TELNR. 0734121839

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2008-04-23

UPPDRAGSNR.

1490955:1

Rapportblad 1 (1)

GREDEGÅRD, BENGT

HALLMANSVÄGEN 15

55448 JÖNKÖPING

BESTÄLLARE

Jönköpings kommun

RAPPORTMOTTAGARE

GREDEGÅRD, BENGT

Jönköpings kommun

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i 2005:01, utfärdad av Statens strålskyddsinstitut.

Detektorerna exponerade under tiden 2008-01-28 – 2008-04-07.

De ankom till Gamdata och förbehandlades 2008-04-15. De mättes 2008-04-21.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: HALLMANSVÄGEN 15, 55448 JÖNKÖPING

Fastighetsbeteckning: RIDDARHOLMEN SÖDRA 1

Lägenhetsnummer:

Blåbetong:

Nej

Byggnadstyp:

Villa

Byggnadsår:

1960

Ventilationstyp:

Självdreg

Radonåtgärdsförhållande:

Husgrundstyp:

Källare & kryp/torpargrund Plan m. boutrymmen:

1

Fastighetsdata har lämnats av Bengt Gredegård, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
321073		Sovrum	Bottenplan	50 +/- 20
321070		Annat boutrymme	Bottenplan	60 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 50 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



gamdata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel 018-480 58 80 - Fax 018-55 58 88

E-post radon@gamdata.se - Internet www.gamdata.se

Per Nilsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gamdata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.