

Datum
2021-04-15Diarienummer
32253,000 — 3089 — 1Utfärdare
Gösab Sotning JönköpingAdressat
Franzén EbbaJons Väg 19
433 75 Jonsered
036-30 84 75Russvägen 2
554 47 Jönköping

Fastighet

Fastighetsbeteckning REMMAREN 5	Ägare Franzén Ebba	Brukare/Innehavare Franzén Ebba
Fastighetsadress Russvägen 2	Russvägen 2 554 47 Jönköping	Russvägen 2 554 47 Jönköping
Kontrolldatum 2021-04-15	Kontroll utförd av Lars Davidsson	

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell Öppen Spis Murad	Kontrollfrist	Våning Kv	Placering Gillestuga	Utrymme Bostad	Senast sotad 2020-02-05
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	--------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

Bränsle

Bränsleslag
Ved

Rök/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell	Benämning
--------------	-----------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☒ Annat

Kamerakontroll

Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd.
Med brister enligt protokoll.

Taksteg/Takstege saknas, monteras snarast.

Tekniker

Lars Davidsson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensk 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.