



Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2025:6 OVK 5

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Ringsberg 1:4	Ringsberg 3	561 93	Huskvarna
Byggnadsägaren	Postadress	Postnr	Ort
Arvid Lindfelt	Knutstorp 5	561 93	Huskvarna
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post	
Arvid Lindfelt	0704830720		
Internt byggnadsnamn	Ärende, vid kontakt med Nibe	Verksamhet	BRA i m ²
		Bostad	190
		Ant. Lgh	Ant. lokaler

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
FX1		2026-10-09	G		Utgår	B1	Byggnorm: BBR

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☒ JA

☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Besiktningsman		Telefon nr	Fax / e-post
Bruno Stork		036 - 36 85 45	info@torpa-vent.se
Företag		Postadress	Postnr
Torpa Ventilation AB		Box 3011	550 03
Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Kiwa	10770	2029-01-08	Riksbehörighet (K)
Ort, Datum för underskrift		Namnteckning	
Jönköping, 2026-10-09		Bruno Stork	

Referenznummer	Systemnummer	
BS26161	FX1	B1

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Ringsberg 1:4		F		G

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	FX1	F	2026	Groventre	63 l/s	63 l/s	Ringsberg 3
2							
3							
4							
5							

Funkis

Luftflöde

Driftstider/Märkeffekt

L1

Fastighetsbeteckning		Referensnummer	Systemnummer	L1
Ringsberg 1:4		BS26161	FX1	
Aggregatbenämning		Byggnadsnamn	Ärende, vid kontakt med Nibe	Sidnr.
FX1				1
		VP-type	Flödesenhet	Datum
		Quantum QE-6	m ³ /h l/s ☐ ☒	2026-10-09

Driftstider	Märkeffekter
Kontinuerlig drift.	

L2

Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät-metod	Intällning don
1	Entreplan					20	20	100	8	-10
2	Bad					15	15	100	8	10
3										
4	Övre plan									
5	Kök					13	13	100	8	1
6	Bad					15	15	100	8	-8
7										
8										
9	Total					63	63	100		
10										
11										Inst. Hastighet.
12	Normal									75%
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Anm.	Flöden injusterade med Swema Flow 125d.
	Serienummer:10110742260500547

Mättekniker

Bruno Stork

Namnteckning

Bruno Stork

Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

- | | |
|--|--|
| 1 = A1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör | 7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag |
| 2 = A2, Fasta flödesmätton | 8 = B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer |
| 3 = A3, Punktvis hastmätn m varmtrådsanemometer | 9 = C1, Mätning av referenstryck |
| 4 = A4, Spärgasmätning | 10 = C21, Mätning m stos, direkt metod |
| 5 = B1, Punktvis mätn m varmtrådsanemo rekt galler | 11 = C22, Mätning m stos, indirekt metod |
| 6 = B21, Tryckfallsmätning med sond | 12 = Övrigt |

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2025:6, OVK 5, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Ringsberg 1:4		Ringsberg 3	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
FX1			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Bruno Stork	2026-10-09	Jönköping, 2026-10-09	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	Utgår	<i>Bruno Stork</i>	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Torpa Ventilation AB	Riksbehörighet (K)	Kiwa	10770

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden